

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАНОУ СОО «НТЖТ»

« 11 » 07 2023 г. Ю. Пастух



АКТ № 5
испытаний спортивного оборудования
на открытой спортивной площадке
на площадке №2 (Проезжая, 21)

Комиссия, назначенная приказом директора от 05.07.2023г. № 196 – «ОД» в составе:

| | | | |
|-----------------|---|-----------------------|------------------|
| Председатель: | – | зам. директора по УВР | Завьялова А.С. |
| члены комиссии: | – | зам. директора по АХЧ | Пилипчук В.А. |
| | – | инженер | Колесникова Т.Г. |
| | – | бухгалтер | Панфилова Н.В. |

составила настоящий акт в том, что:

1. На спортивной площадке имеется следующее спортивное оборудование:
– - футбольные ворота – 2 шт;

Все вышеперечисленное спортивное оборудование подлежало визуальному осмотру:

2. Футбольные ворота – проверили на предмет устойчивости, прикладывалась горизонтальная нагрузка 150 кг к верхней части центра перекладины на 1 мин.

Заключение комиссии:

1. Футбольные ворота имеют дополнительное крепление к грунтовой площадке, имеют не устойчивое положение, возможно опрокидывание.
2. Поверхность грунтовой площадки имеет видимые дефекты, поверхность не ровная.
3. Заместителю директора по АХЧ Пилипчуку В.А. восстановить целостность грунтового покрытия площадки на футбольной площадке. Укрепить ворота, исключить возможность их падения.
4. Запятия на спортивном оборудовании запрещены до устранения замечаний.

Председатель комиссии: « 11 » 07 2023 г.

Члены комиссии: « 11 » 07 2023 г.

« 11 » 07 2023 г.

« 11 » 07 2023 г.

А.С. Завьялова
В.А. Пилипчук
Т.Г. Колесникова
Н.В. Панфилова

УТВЕРЖДАЮ
Директор «АПО» СО «НТЖТ»

« _____ » _____ 2023 г.
А.Ю. Пастух



АКТ № 6
испытаний спортивного оборудования
на открытой спортивной площадке
на площадке №1 (Балакинская,2а)

Комиссия, назначенная приказом директора от 05.07.2023г. № 196 – «ОД» в составе:

| | | | |
|-----------------|---|-----------------------|------------------|
| Председатель: | – | зам. директора по УВР | Завьялова А.С. |
| члены комиссии: | – | зам. директора по АХЧ | Пилипчук В.А. |
| | – | инженер | Колесникова Т.Г. |
| | – | бухгалтер | Иванфилова Н.В. |

составила настоящий акт в том, что:

1. На открытой спортивной площадке для проведения занятий по физической культуре имеется следующее спортивное оборудование:
 - лестница спортивная рукоходная – 1 шт;
 - брусья спортивные металлические – 1шт;
 - перекладина гимнастическая металлическая – 1шт.
2. Все вышеперечисленное спортивное оборудование подлежало визуальному осмотру, функциональному осмотру и испытанию под нагрузкой:
 - 2.1. Перекладины рукохода испытаны под нагрузкой 220 кг, в течение 1 минуты. Визуально проверено состояние лакокрасочного покрытия перекладин и покрытие грунтовой площадки под рукоходом.
 - 2.2. Брусья спортивные проверены на наличие устойчивости, проверено состояние лакокрасочного покрытия перекладин брусьев, покрытие грунтовой площадки для соскока с брусьев. Перекладины испытаны под нагрузкой 220 кг, в течение 1 минуты.
 - 2.3. Перекладина гимнастическая металлическая испытана под нагрузкой 220 кг, в течение 1 минуты. Визуально проверено состояние лакокрасочного покрытия перекладины и покрытие грунтовой площадки для соскока.

Заключение комиссии:

1. После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены, перекладины надежно закреплены, спортивное оборудование не имеет в узлах и сочленениях люфтов, качаний, прогибов.
2. Прогибы спортивного оборудования соответствуют нормам, установленным в национальном стандарте Российской Федерации.
3. Поверхность грунтовой площадки под рукоходом плотная, не однородная - имеются поросли травы. Перекладины рукохода без заусенцев, сколов, имеют незначительное отслоение лакокрасочного покрытия.
4. Поверхность грунтовой площадки под брусьями не однородная - имеются поросли травы. Перекладины брусьев гладкие, без заусенцев, сколов.


5. Поверхность грунтовой площадки под перекладиной гимнастической не однородная - имеются поросли травы. Перекладины брусьев гладкие, без заусенцев, сколов.
6. Занятия на спортивном оборудовании разрешаются после приведения в соответствие требованиям безопасности поверхности грунтовой площадки под рукоходом, брусьями, перекладиной гимнастической и восстановления лакокрасочного покрытия перекладин рукохода.

Председатель комиссии: « 11 » 07 2023 г.

Члены комиссии: « 11 » 07 2023 г.

« 11 » 07 2023 г.

« 11 » 07 2023 г.



А.С. Завьялова

В.А. Пилипчук

Т.Г. Колесникова

Н.В. Панфилова